

3 - Achsen Digitalanzeige für Drehmaschinen



3 - Achsen Digitalanzeige für Drehmaschinen

TECHNISCHE DATEN

1	Auflösung in allen Achsen: 1 μ /5 μ
2	Umstellung von Radius auf Durchmesser bei allen Achsen
3	Achsen schnell Nullen
4	Umstellung von mm/Inch
5	Absolut/Inkremental
6	Summe Z + Z1 Achsen
7	Koordinateneingabe
8	Glätten R-Funktion
9	Einfache R-Funktion
10	Datenspeicher bei Ausschalten oder Stromausfall
11	Taschenrechnerfunktion
12	Stromversorgung 110-230V
Gewicht	5.00 kg
Abmessungen	280x160x70 mm mm



LIEFERUMFANG

inkl. Halterung