

## 3 - Achsen Digitalanzeige für Drehmaschinen



## 3 - Achsen Digitalanzeige für Drehmaschinen

### TECHNISCHE DATEN

<b>1</b>	Auflösung in allen Achsen: 1 $\mu$ /5 $\mu$
<b>2</b>	Umstellung von Radius auf Durchmesser bei allen Achsen
<b>3</b>	Achsen schnell Nullen
<b>4</b>	Umstellung von mm/Inch
<b>5</b>	Absolut/Inkremental
<b>6</b>	Summe Z + Z1 Achsen
<b>7</b>	Koordinateneingabe
<b>8</b>	Glätten R-Funktion
<b>9</b>	Einfache R-Funktion
<b>10</b>	Datenspeicher bei Ausschalten oder Stromausfall
<b>11</b>	Taschenrechnerfunktion
<b>12</b>	Stromversorgung 110-230V
<b>Gewicht</b>	5.00 kg
<b>Abmessungen</b>	280x160x70 mm mm



### LIEFERUMFANG

inkl. Halterung